
































# Liaisons normalisées

Pour caractériser complètement les liaisons, on définit un repère local à partir des caractéristiques géométriques des contacts (point, droite, centre, axe, normale...). Ce repère est ensuite associé à chaque solide. On détermine alors les degrés de liberté autorisés entre les solides (d'un repère par rapport à l'autre) sans changer la nature du contact.

| Nom de la liaison | Caractéristiques géométriques                                                                                                                            | Degrés de liberté | Schéma spatial (3D)                                                                 | Schéma(s) plan(s) (2D)                                                                | Mouvements possibles                                                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encastrement      |                                                                                                                                                          | 0 DDL             |    |    | $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$                                                                |
| Appui plan        | <br>De normal $\vec{z}$<br>(Orthogonal au plan)                         | 3 DDL             |    |    | $\begin{pmatrix} 0 & V_x \\ 0 & V_y \\ \omega_z & 0 \end{pmatrix}$                                                     |
| Sphère plan       | <br>De normal $(A, \vec{z})$<br>(Contact en $A$ et orthogonal au plan) | 5 DDL             |   |   | $\begin{pmatrix} \omega_x & V_x \\ \omega_y & V_y \\ \omega_z & 0 \end{pmatrix}$                                       |
| Glissière         | <br>De direction $\vec{x}$                                            | 1 DDL             |  |  | $\begin{pmatrix} 0 & V_x \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$                                                              |
| Pivot             | <br>D'axe $(A, \vec{x})$                                              | 1 DDL             |  |  | $\begin{pmatrix} \omega_x & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$                                                         |
| Pivot glissant    | <br>D'axe $(A, \vec{x})$                                              | 2 DDL             |  |  | $\begin{pmatrix} \omega_x & V_x \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$                                                       |
| Hélicoïdale       | <br>D'axe $(A, \vec{x})$                                              | 1 DDL             |  |  | $\begin{pmatrix} \omega_x & V_x \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$<br>$\omega_x = \frac{2\pi V_x}{p}$<br>avec $p$ le pas |

| Nom de la liaison                                                                   | Caractéristiques géométriques                                                            | Degrés de liberté | Schéma spatial (3D)                                                                 | Schéma(s) plan(s) (2D)                                                                | Mouvements possibles                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    | D'axe $(A, \vec{x})$<br>A centre de la sphère                                            | 4 DDL             |    |    | $\begin{pmatrix} \omega_x & V_x \\ \omega_y & 0 \\ \omega_z & 0 \end{pmatrix}$ |
|    | De centre A<br>Centre de la sphère                                                       | 3 DDL             |    |    | $\begin{pmatrix} \omega_x & 0 \\ \omega_y & 0 \\ \omega_z & 0 \end{pmatrix}$   |
|    | De centre A, de normal au plan de rainurage $\vec{x}$ et de direction du doigt $\vec{z}$ | 2 DDL             |   |   | $\begin{pmatrix} \omega_x & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega_z & 0 \end{pmatrix}$          |
|  | D'axe $(A, \vec{x})$ et de normal $\vec{z}$                                              | 4 DDL             |  |  | $\begin{pmatrix} \omega_x & V_x \\ 0 & V_y \\ \omega_z & 0 \end{pmatrix}$      |

Le **nombre de degrés de liberté** d'une liaison entre deux solides est le **nombre de mouvements relatifs indépendants** que la liaison autorise entre ces deux solides **sans changer la nature du contact**. Ce nombre est égal au plus à 6. S'il est égal à 0, la liaison est appelée liaison encastrement. S'il est égal à 6 la liaison est dite libre. Les liaisons du tableau précédent ont été retenues par l'AFNOR et sont définies par leurs éléments géométriques. Il est alors aisé d'en déduire les degrés de liberté.