

II A Description du moteur.

Q30 Le sens de parcours du cycle est le sens horaire, il s'agit donc du cycle d'un moteur.

Q31 Dans le diagramme (p, V) l'aire du cycle correspond à $|W_{\text{cycl}}|$.



$$Q_{\text{ellipse}} = \pi ab = \pi \times \frac{13}{2} \times \frac{5}{2} = 50\pi$$

$$W = - \int P_{\text{ext}} dV = - \int P dV$$

$$1 \text{ carreau} \leftrightarrow 10^5 \times 0,1 \times 10^{-3} = 10 \text{ J}$$

Nombre de carreaux dans l'ellipse ≈ 12

$$120 \text{ J}$$



$$Q3.3 \quad W_{12} = - \int_{V_1}^{V_2} P dV = - nRT_1 \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = nRT_1 \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right) \quad W_{12} = nRT_1 \ln(r)$$

$\Delta U_{12} = 0$ GP et transfo. isotherme (1^{ère} loi de Joule)

$\Delta U_{12} = W_{12} + Q_{12}$ d'après le 1^{er} principe de la thermo.

$$W_{12} + Q_{12} = 0 \rightarrow Q_{12} = -W_{12}$$

$V_2 < V_1$ compression d'où $W_{12} > 0$ et comme $Q_{12} = -W_{12}$ alors $Q_{12} < 0$

$$Q3.4 \quad Q_{23} = C_V (T_3 - T_2) = \frac{nR}{\gamma - 1} (T_3 - T_2) \text{ or } T_2 = T_1 \text{ donc } Q_{23} = \frac{nR}{\gamma - 1} (T_3 - T_1)$$

échauffement $\Rightarrow T_3 > T_1$ donc $Q_{23} > 0$

Q 3.5

$$W_{34} = -nRT_3 \ln\left(\frac{V_4}{V_3}\right) = -nRT_3 \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right) = -nRT_3 \ln(r) \quad W_{34} = -nRT_3 \ln(r)$$

$$\Delta U_{34} = 0 \rightarrow Q_{34} = -W_{34}$$

$V_4 > V_3$ détente donc $W_{34} < 0$ et comme $Q_{34} = -W_{34}$ alors $Q_{34} > 0$

Q 36

$$Q_{41} = \frac{nR}{\gamma-1} (T_1 - T_4) \text{ et } T_4 = T_3 \text{ donc } Q_{41} = \frac{nR}{\gamma-1} (T_1 - T_3) = -Q_{23}$$

III C $T_3 > T_1$ donc $Q_{41} < 0$

Q 37

$$e = \frac{-W}{Q_{34} + Q_{23}}$$

Q_{23} et Q_{34} sont les quantités de chaleur reçues (positives)

$$e = \frac{-(W_{12} + W_{23} + W_{34} + W_{41})}{Q_{34} + Q_{23}}$$

$W_{23} = 0$
 $W_{41} = 0$ } isochores.

$$e = \frac{-(-nRT_1 \ln(r) + nRT_3 \ln(r))}{nRT_3 \ln(r) + \frac{nR}{\gamma-1} (T_3 - T_1)} = \frac{\ln(r) (-T_1 + T_3)}{T_3 \ln(r) + \frac{1}{\gamma-1} (T_3 - T_1)}$$

$$Q 38 \quad e_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_1}{T_3}$$

$$Q_{41} \rightarrow Q_{23}$$

Q 39

Si on effectue ce transfert alors $E_{\text{couteuse}} = Q_{34}$ au lieu de $Q_{34} + Q_{23}$

$$e = \frac{\ln(r) (-T_1 + T_3)}{T_3 \ln(r)} = 1 - \frac{T_1}{T_3} = e_{\text{Carnot}}$$

Q 40

$$e = 1 - \frac{60 + 273}{640 + 273} = 0,635 \approx 0,64$$

$$\left(\frac{30}{100} \times 0,64 = 0,19 \text{ et } \frac{50}{100} \times 0,64 = 0,32 \right)$$

si conversion parfaite

$$P_{\text{th}} = \frac{180}{0,64} = 281 \text{ W}$$

$$P_{\text{elec}} = 180 \text{ W} \quad e = \frac{P_{\text{elec}}}{P_{\text{th}}} \rightarrow P_{\text{th}} = \frac{P_{\text{elec}}}{e} = \frac{180}{0,19} = 947 \text{ W ou } \frac{180}{0,32} = 562 \text{ W}$$