
Diagramme
Température - Entropie massique
du fréon
(Les températures sont
en degrés Celsius)
Point critique
liquide saturé
vapeur saturée
Isotitre
en vapeur
Isenthalpe
Isenthalpe
Enthalpie en kJ.kg⁻¹
Température en °C
Entropie massique en kJ.kg⁻¹.K⁻¹
t
s
35 bar
30 bar
25 bar
20 bar
15 bar
10 bar
8 bar
6 bar
4 bar
3 bar
2 bar
1,5 bar
1 bar
40 bar
10 bar
1 bar
0,5 bar
0,25 bar