# Egreneur de raisin à vin : acquisition et traitement des données

#### Objectifs

Après acquisition des données de vitesse et de couple sur un système vibrant, par un traitement de donnée sous Python :

- Lisser les données pour les exploiter
- Utiliser la fonction d'intégration
- Utiliser la fonction de dérivation



FIGURE 1 – Démarche de l'ingénieur centrée sur la mesure des écarts. Objectif : minimiser les écarts

### **AVERTISSEMENT**

VOUS DEVEZ DEPLACER TOUT DOCUMENT NUMERIQUE MODIFIABLE DANS UN DOSSIER PERSONNEL AVANT OUVERTURE ET MODIFICATION. IL SAGIT ICI NOTAMMENT DU FICHIER PYTHON FOURNI.

# <u>Contexte</u>

Dans le processus d'élaboration du vin, l'égrenage constitue la première étape, juste après la récolte. Elle consiste à séparer les grains de la rafle et à ne conserver que les plus sains. Les grains verts ou gâtés sont éliminés pour ne pas nuire à la qualité du vin. La rafle est souvent, elle aussi, éliminée.

L'opération est réalisée par une machine installée au chai<sup>\*</sup> en début de la chaîne d'élaboration du vin (systématiquement dans le cas d'une

vendange manuelle). Toutefois, dans le cas de la vendange mécanique, la machine peutêtre embarquée directement sur la machine à vendanger, supprimant ainsi cette étape au niveau du chai.

\*chai : lieu de la vinification/conservation du vin en vue de son élaboration.

 Visionner les vidéos de présentation n°1 (5min = longue : avancez éventuellement), puis n°2 (1 min).

### **Fonctionnement**

Les doigts égreneurs sont en plastique déformable. Ils vibrent à haute fréquence afin de séparer en douceur les grains de la rafle (inertie du fruit plus importante que la rafle). C'est un principe bien connu que l'on met parfois naturellement et manuellement en œuvre pour détacher les fruits d'une plante (voir illustration ci-contre).









# Préparation à faire chez soi avant la séance de TP

- Lire tout le suiet
- Visionner les deux vidéos attentivement
- Faire l'IBD de la chaine de puissance de l'égreneur montrant la transmission de mouvement du moteur jusqu'aux grappes de raisin
- Décrire le principe de la transformation de mouvement.

#### Problématique de l'activité pratique proposée

Les illustrations ci-dessous montrent la chaine de puissance telle que visible sur l'égreneur de laboratoire. Une des huit lames est équipée d'un capteur accélérométre.





Chaine de puissance de l'égreneur (système de laboratoire)

L'objectif de cette activité pratique est d'analyser et traiter les données acquises lors d'essai sur le système en vue d'une analyse des conséquences des vibrations sur le couple et la vitesse du rotor.

### 1<sup>ère</sup> manipulation : mise en route - première constatation (10 min)

- Référez-vous à l'annexe 1 de mise en route du système en fin de document et le faire fonctionner.
- Machine à l'arrêt, ouvrez le capot métallique supérieur : faites tourner à la main le volant d'inertie, regarder le mouvement des lames.
- Vibrations : selon quel axe prédominant se produisent-elles ? A la vue de l'illustration ci-après expliquer leur origine. Les axes  $\vec{x}$ ,  $\vec{y}$  et  $\vec{z}$  sont indiquées sur l'illustration.





### 2<sup>ème</sup> manipulation : pilotage par bus de donnée et acquisition (10 min)

Référez-vous à l'annexe 2 pour cette manipulation : pilotage Bus et acquisition/sauvegarde.

- Piloter l'égreneur depuis le PC via le bus de données vers le variateur ATV.
- Vitesse de rotation moteur : 1000 tr/min.
- Bien lire l'annexe 2 jusqu'au bout : acquisition et vue du tableau de données acquises.
- Si l'acquisition ne fonctionne pas (elle est un peu capricieuse sur ce système), n'insistez pas : les données sont fournies sous forme d'un tableau. Vous pouvez passez à la partir « traitement informatique » directement.
- >> Allez sur un PC « informatique ». Un étudiant par poste.



**20**minutes **maximum** ont du s'écouler depuis le début de la séance. Si vous avez dépassé ce délai, vous êtes très en retard et avez besoin d'aide : appelez le professeur.



# Présentation du tableau de données avant lecture par Python

Travail individuel maintenant : un étudiant par PC.

- Voir en annexe l'allure du tableau de valeurs : ne pas ouvrir le fichier !
- Regarder les instants du tableau de valeurs (colonne « temps ») : quelle est la période d'échantillonnage  $T_{ech}$  de l'acquisition numérique des données de l'égreneur ? déduire la fréquence d'échantillonnage  $f_{ech}$ .



• Quel est le numéro d'ordre des colonnes « temps » et « vitesse » du point de vue Python.

## Intégration de données : angle balayé par le rotor moteur (20 min)

Le système est équipé d'une génératrice tachymétrique mesurant la vitesse du rotor moteur.

Elle est entraînée par une poulie/courroie crantée. → Allez jeter un coup d'œil...



C'est grâce à ce capteur qu'on acquière la vitesse du rotor.

D'un point de vue pratique il peut être nécessaire de connaître l'angle balayé par le rotor moteur. Par exemple, pour la maintenance du système (entretien), connaître le « nb de tours » de l'arbre moteur à un moment de sa vie permet de déclencher certaines opérations d'entretien prédictives telles que le remplacement des roulements.

Par définition, l'angle balayé entre deux instants est calculé par intégration de la vitesse instantanée  $\omega_{mot}(t)$  :  $\theta(t_1 \ge t_2) = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt$ .

Ouvrir le code Python «*Egreneur-trapeze\_vitesse* ». Modifiez le code : saisir les données manquantes.

10	####################################							
11	#							
12	# # EGRENEUR MESURES TRAITEMENT DES DONNEES							
13	# 							
15	# chemin d'accès du dossier à définir							
6	os.chdir(r"							
17	#-Ouvrin le fithier des points simultés							
18	fichier = open("Essai_egreneur.csv", "r")							
19	# ling la semilar ling , sem des verifier et unités							
20	<pre>wariable1 = fichier readline() rstrin('\n\r') snlit(".")</pre>							
22	Variable = fieldeffeddelle(), forib( (n(f ), speire( ) )							
	donnees = ligne.rstrip('\n\r').split(";")							
	# Creer de la liste de <u>s points</u>							
	Temps.append(float(donnees[])) #n° colonne du temps							
	Coupl.append(float(donnees[])) #n° colonne du couple							
	Vit.append(float(donnees[])) #n° colonne de la vitesse moteur							
	Accel.append(float(donnees[])) #n° colonne de l'accélération lame							
'ich	ler.close()							

• Compléter la ligne ci-dessous pour visualiser la vitesse moteur

(		
plt.plot(.???,	???,'-',label='Vit')	#A SAISIR################
		/

• Lancer le code. La vitesse moteur s'affiche.

Il est visible que l'évolution de la vitesse est une évolution classique « en trapèze » en trois phases : accélération/vitesse constante/décélération.



• Relever les données  $t_1$ ,  $t_2$ ,  $t_3$ ,  $t_4$ ,  $N_{max}$ .

Le script Python dédié à l'intégration par la méthode de calcul des petits trapèzes est déjà dans le code. Ce sont les lignes reproduites ci-dessous.

```
##calcul aire avec integration (methode petits trapezes)
#intégration vitesse pour avoir l'angle balayé en rad
66
67
68
69
70
71
72
73
74
    #Fonction générale de calcul d'aire
    def calcul_aire(y,t): #creation de la fonction integration de la liste de sortie y sur la liste des temps t
         aire=[0]
         for i in range(len(t)-1):
             aire.append((aire[i]+(y[i]+y[i+1])*.5*(t[i+1]-t[i])))
         return aire
75
76
    Angle=calcul aire(Vit,Temps) #calcul de l'angle grâce à la fonction intégration calcul aire(v,t)
77
78
    Angletr=[0]
    79
80
```

- Quel est le rôle des lignes 78, 79, 80 ?
- Ajouter la ligne de code (*plt.plot etc...*) qui permet d'afficher l'angle, en plus de la vitesse déjà affichée.
- Lancer le code.

Vous constatez que La courbe d'évolution <u>de l'angle</u> comporte aussi trois parties, correspondant à l'évolution de la vitesse.

- Expliquer en quoi le graphe de l'évolution de l'angle correspond bien à l'évolution de la vitesse sur chacun des trois intervalles de temps :  $[t_1, t_2]$ ,  $[t_2, t_3]$ ,  $[t_3, t_4]$ . Pensez « dérivée ».
- Quel est l'angle total balayé par le rotor en fin d'essai θ<sub>total</sub> donné par la courbe des angles ?
- Calculer l'angle balayé par le rotor par « calcul d'aire de surface » basique sur le modèle trapèze donné précédemment et pour lequel vous avez les instants *t<sub>i</sub>* (comme on a fait en TD de cinématique).
- Comparer les deux valeurs d'angle : celles obtenues avec le code Python et celles du « pur » modèle trapèze avec aire des surfaces.

## Affichage/Lissage des données : évolution du couple rotor moteur (30 min)

Modifiez le code pour :

- ne plus afficher les courbes de vitesse et angle
- afficher la courbe de <u>couple</u> (ordonnée) en fonction du temps (abscisse)

Lancer le code.

- Agrandir l'écran et zoomer sur la zone d'oscillation du couple moteur indiquée.
- Quelle est la période de ces oscillations  $T_{Cmot}$ ? Déduire la fréquence  $f_{Cmot}$ .



→ Voyagez : pour connaître la raison de ces fortes oscillations de couple, allez sur le système, ouvrez le capot métallique supérieur et tourner le volant d'inertie cylindrique à la main. Regardez les lames.



Constatez les variations de couple ressenties à la main.

• En plus des variations de couple dues aux effets d'inertie dus au mouvement alternatif des pièces et identifiés précédemment, <u>d'où proviennent les variations de couple que vous ressentez à la main</u> ?

On souhaite lisser la courbe de couple, surtout dans cette zone zoomée intéressante. Deux méthodes numériques sont couramment utilisées : par moyenne glissante et avec un filtre passe bas.

On va s'intéresser à un filtrage passe bas.

<u>Filtrage passe bas : principe</u> On applique à l'entrée à filtrer la fonction de transfert du premier ordre :

$$S(p) = \frac{1}{1+\tau p} E(p)$$

avec la pulsation de coupure à -3dB du filtre qui est :  $\omega_c = \frac{1}{r}$ .



Figure : diagramme de Bode gain d'un filtre passe bas

La fréquence de coupure est donc :  $f_c = \frac{1}{2\pi . \tau}$ . Si on souhaite une fréquence de coupure  $f_c$ , la constante de temps du filtre nécessaire est donc :  $\tau = \frac{1}{2\pi . f_c}$ .

Dans le domaine temporel, et en tenant compte du fait que le signal est numérisé avec une période d'échantillonnage  $T_{ech} = t_{n+1} - t_n$ , où  $t_n$  est l'instant à l'indice de prise de mesure n, il vient :

$$\Leftrightarrow \tau . \frac{ds(t)}{dt} = e(t) - s(t)$$
  

$$\Leftrightarrow \tau . \frac{s_{n+1} - s_n}{t_{n+1} - t_n} = e_n - s_n$$
  

$$\Leftrightarrow \tau . \frac{s_{n+1} - s_n}{T_{ech}} = e_n - s_n$$
  

$$\Leftrightarrow s_{n+1} = s_n + \frac{T_{ech}}{\tau}(e_n - s_n)$$



Cette expression donne la sortie calculée à l'instant n+1 en fonction de la sortie et l'entrée « précédentes » à l'instant n.

Cette dernière expression est utilisée dans un code Python pour filtrer le signal.

Le code est le suivant :

e=liste #choix de la donnée à lisser (liste de valeur extraite de l'acquisition) T=0.1 #constante de temps du filtre h=0.0 #pas de calcul (= periode d echantillonage) s=[e[0]] for n in range(len(e)-1): s.append(s[n]+(h/T)\*(-s[n]+e[n]))

# frequence de coupure du filtre, juste pour information fc=1/(2\*3.1416\*T) ## T est la constante de temps du filtre print('freq de coupure du filtre (Hz) : ',fc)

### 

Insérer le code de lissage dans le code précédent (copier/coller). Faire les modifications nécessaires.

SII

Choix de la constante de temps du filtre.

- Choisir  $\tau = \tau_{cmot}$  correspondant à la fréquence des oscillations de couple à filtrer  $f_{cmot}$  identifiée précédemment : donner la valeur de  $\tau = \tau_{cmot}$ .
- Quelle valeur exacte saisissez-vous pour la période d'échantillonnage T<sub>ech</sub> ?

Afficher deux courbes : la courbe de couple brute ET la courbe de couple lissée. Augmenter la taille de fenêtre en plein écran. Zoomer la zone intéressante : les oscillations sont atténuées (normal pour du lissage !).

• Vue la fréquence de coupure du filtre choisie (qui est la fréquence des oscillations donc) : de quelle gain (dB) l'amplitude des oscillations est-elle atténuée ? (pas de calcul ici, juste de la réflexion)

Le lissage n'est pas suffisant. On veut encore atténuer les oscillations.

• Pour cela, faut-il augmenter ou diminuer la fréquence de coupure du fitre  $f_c$ ?

Lancer un nouveau filtrage : prendre une valeur de  $\tau = 4 \times \tau_{cmot}$ .

• Visualiser la courbe de filtrage, zoomer. Conclusion.

Augmenter encore la valeur de au

• Visualiser la courbe locale (zoom) et globale : conclusion ? Augmentation de la constante de temps du filtre passe bas (donc diminution de la fréquence de coupure du filtre) : avantage/inconvénient ?

### Dérivation de données : accélaration du rotor (20 min)

On peut avoir besoin de connaître l'accélération angulaire  $\dot{\omega}(t)$  du rotor pour traiter des problèmes dynamiques.

On va donc dériver la vitesse du rotor.



• Vue la loi en trapèze : quelle devrait être la loi d'accélération ?

Le code Python pour dériver temporellement est le suivant :

# dérivation vitesse pour accél instantanée rotation en rad/s<sup>2</sup> def der(y,t,indice): #creation de la fonction derivation de la liste de sortie y par rapport à t à l'indice k

```
return (y[indice]-y[indice-1])/(t[indice]-t[indice-1])
```

derVit=[0]

for k in range (1,len(Temps)): #cretion de la liste de dérivée de la donnée egreneur Vitesse angulaire/temps

derVit.append(3.1416\*der(Vit,Temps,k)/30)

#### 

Copier/coller ce code dans le script Python

Faire les modifications du code.

Afficher l'accélération : vous constatez que le signal est extrêmement bruité. Il est donc inexploitable. En outre nous sommes bien loin de la loi d'accélération évidente à déjà visualisée.



Pour remédier à cela : lisser le signal de vitesse initial et dérivez ensuite. Modifier le code. Trouver la constante de temps du filtre qui permet un lissage optimal : ni trop fort, ni insuffisant. Vous devez voir l'allure d'accélération attendue.

# FIN DE L'ACTIVITÉ PRATIQUE

#### ANNEXE 1 : MISE EN ROUTE DU SYSTEME - MARCHE NORMALE

Il s'agit de la mise en route comme sur le système réel, c'est-à-dire en actionnant directement le variateur.

- Vérifier que le capot latéral transparent est fermé.
- Vérifier que le capot métallique supérieur est fermé.
- Mettre le système sous tension : gros bouton tournant quart de tour.





• Tourner le bouton de mise en marche situé sur le variateur : c'est parti.



### ANNEXE 2 : <u>PILOTAGE</u> PAR LE BUS DE DONNEES ET <u>ACQUISITION</u>

Il s'agit de piloter le système par l'applicatif PC : 🔶

Cela offre des possibilités bien plus étendues que la mise en route par le variateur, comme par exemple régler la vitesse de l'arbre moteur et gérer l'acquisition des données.

- Ouvrir l'applicatif de l'égreneur SPW 😐
- Bouton « connexion ATV 0/1 » : connectez l'applicatif au variateur, position 1
- Bouton sélection pupitre/Modbus : choisir modbus
- Consigne (bouton tournant) : régler 1000 tr/min
- Bouton tournant 0/1 : mettre en position 1 (marche), ça tooooourne !



- Pour afficher les courbes : bouton en haut « Visu », choisir « Dynamique ».
- Lancer le système : bouton tournant Arrêt/Marche sur la position (1).
- Pour figer la courbe qui déroule en temps réel et stopper l'acquisition, cliquer « Acquisition mesures courantes » : la courbe est figée. Vous pouvez visualiser les données capteurs à un instant en déplaçant le curseur temporel vertical.





• Il est possible de <u>sauvegarder toutes les données capteurs</u> acquises pendant l'édition de la courbe. Cette sauvegarde se fait sous la forme d'un fichier « .csv ».

Pour vous faire gagner du temps, la sauvegarde est déjà faite : le fichier est « *Essai\_egreneur.csv* ». Il est déjà disponible.

Une copie d'écran partielle du fichier est donnée ci-après, regardez-là :

- 7 colonnes en tout
- 5 colonnes de données (flux stator moteur en Hz, Puissance en W, couple moteur en Nm, vitesse moteur en tr/min, accélération du bout de la lame en g)
- 1 colonne pour le temps
- 1 colonne index = n° de la mesure

Note : dans Python les numéros de colonne de donnée vont de 0 à 6 (pas de 1 à 7). C'est une manie chez Python de commencer à 0 et pas à 1 !

SII

,							
	ACQUISITION	VISUALISATION	du 31/01/202				
	10000 Mesure	s à 500 Hz, du	rée 20.00 secondes.				
	COMMENTAIR	E:					
	N <sup>®</sup> MESURE		ATV :			Tachy :	Accéléromètre :
	Index n°	Temps (s)	Flux (Hz)	P Mot. (W)	C Mot. (Nm)	Vitesse (rpm)	Acc. (g)
	4440	8,88	906,5	176	1,8	912	45
	4441	8,882	907,7	175	1,8	912	45
	4442	8,884	908,7	176	1,8	913	45
	4443	8,886	909,6	175	1,8	914	45
	4444	8,888	909,9	176	1,8	914	45
	4445	8,89	909,6	176	1,8	915	45
	4446	8,892	911,1	176	1,8	915	45
	4447	8,894	910,5	176	1,8	916	46
	4448	8,896	910,2	176	1,8	916	46
	4449	8,898	910,2	177	1,79	917	46
	4450	8,9	909,9	177	1,79	917	46
	4451	8,902	911,4	177	1,79	918	46
	4452	8,904	910,8	177	1,79	918	46
	4453	8,906	912,3	177	1,79	919	46
	4454	8,908	913,2	178	1,79	920	46
	4455	8,91	913,9	177	1,8	921	46
	4456	8,912	915,4	178	1,8	921	46
	4457	8,914	915,1	178	1,8	922	46
	4458	8,916	916,6	178	1,8	922	46
	4459	8,918	916,6	178	1,8	922	46
ļ	4460	8,92	916,3	178	1,8	922	46
0							