

## **Moteur de Carnot**

Pour augmenter au maximum le rendement d'un moteur de Carnot, vaut-il mieux diminuer la température de la source froide de  $10^{\circ}\text{C}$  ou augmenter celle de la source chaude de  $10^{\circ}\text{C}$ ?